
L2 = 8047
L1 = 4500
34°
8231


4868
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1000
1000
2000
8231


L1 = 4500
50-250
min. 600
min. 400
min. 400
min. 400
min. 400
min. 400
min. 400
L2 = 8047
34°
min. 400
100-300


4900
3996
3145
3058
2189
1288
1176
50-250
600
400
400
400
400
400
400
400
400
L2 = 8047


400
1000
666
250
198
249
□400
931
62
370
940
165
1336
1288
130
1261
2551